



ECC nr : e6*94/20*0150*00

Valeur-D-waarde : 10.50 KN

Valeur-S-waarde : 80 kg

Max. : 1900 kg

Ford

N°:1168

Type : Windstar

Model:1999 -

Samenstelling

- 1 trekhaak ref.1168
- 1 bolshang T44M000 of T36M000
- 4 bouten M10-30 + moeren
- 4 bouten M10-130 + moeren
- 2 bouten M12-30 + moeren
- 2 bouten M12-30
- 4 buisjes dia. 24-17-54 (i)
- 2 monteertukken (h)
- 1 monteertukken (g)
- 1 monteertuk (f)
- veiligheidschakel 800053
- 2 bouten M12-70
- 2 borgmoeren M12

Composition

- 1 attelage ref.1168
- 1 tige-boule T44M000 ou T36M000
- (*) 4 boutons M10-30 + écrous
- (A) 4 boutons M10-130 + écrous
- (C) 2 boutons M12-30 + écrous
- (C') 2 boutons M12-30
- (A) 4 tubes dia.24-17-54 (i)
- (A) 2 pièces de montage (h)
- (B) 2 pièces de montage (g)
- (C-C') 1 pièce de montage (e)
- (C-C') 1 anneau de sécurité 800053
- (*) 2 écrous de sécurité M12

Montagehandleiding

1/ De sleepoog aan de linkerzijde definitief verwijderen en de grondbekleding van de koffer-ruimte wegnemen..

2/ De punten (A) van de monteertukken (e) en (f) passen met de voorziene boringen in de binnenzijkant achteraan de chassisbalk. Verdroog deze boringen aan de buitenzijde van de chassisbalk tot dia.25mm, breng de bijgeleverde buisjes in en plaats de bouten met monteertukken (h) aan de buitenzijde van de chassisbalk. Plaats de monteertukken (e) en (f) met de punten (A) op de bouten doch niets aanspannen. De punten (B) van de monteertukken (e) en (f) komen tegen de grondplaat van de koffer naast de chassisbalk, boor deze door tot in de kofferruimte en plaats de monteertukken (g) met de bouten via de kofferruimte.

3/ Breng de trekhaak met (C) en (C') op (C) en (C') van de reeds gemonteerde stukken (e) en (f), breng de bouten in en alles degelijk aanspannen, plaats de grondbekleding terug.

4/ Monteren van (*) en degelijk aanspannen, plaats de grondbekleding terug.

Manuel de montage

1/ Enlever l'anneau de traction à gauche définitivement et enlever la couverture du fond du coffre.

2/ Les points (A) des pièces de montage (e) et (f) correspondent avec les forages à l'intérieur à l'arrière de la poutre de chassis. Agrandir ces forages à l'extérieur de la poutre avec diam. 25 mm, mettre les tubes et placer les boutons avec la pièce de montage (h) à l'extérieur de la poutre de chassis. Placer les pièces de montage (e) et (f) avec les points (A) sur les boutons mais ne rien serrer. Les points (B) des pièces de montage (e) et (f) se trouvent contre la plaque du fond du coffre à côté de la poutre de chassis, forer ces trous jusqu'au coffre et placer la pièce de montage (g) avec les boutons par le coffre.

3/ Mettre l'attelage avec (C) et (C') sur (C) et (C') des pièces de montage (e) et (f). Bien fixer tous les boutons.

4/ Monter le (*) et bien fixer le tout. Replacer la couverture du fond du coffre.



Ford Windstar '99

GDM N.V.

Hoogmolenweg 23

B-8790 WAREGEM


Tel.32(0)56/60.42.12

Fax 32(0)56/60.01.93

N.B.
Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Opgespot bij het boren dat men geen remleiding of elektriciteitsdraden beschadigt.

Remarque
Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consultez votre concessionnaire.
Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.



TREKHAKEN **ATELAGE S**

